

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

18.04.2017

Decoder		
Artikel	60975	
Name	BR03.10	

Sounds			
Bremssound	--	Sound 8	Luftpumpe/BR03-10
	--		Slotnummer 8, Sounds Dauersound
Bremsdynamik	--	Sound 9	Schiene/BR03-10
	--		Slotnummer 245, Fahren Dauersound
Fahrersound	Dampf/BR03-10	Sound 10	Injektor/BR03-10
	Slotnummer 255, Motor Dauersound		Slotnummer 9, Sounds Dauersound
Sound 1	Pfeife_Loop_Dampf/BR03-10	Sound 11	--
	Slotnummer 1, Sounds Dauersound		--
Sound 2	Pfeife_Kurz_Dampf/BR03-10	Sound 12	--
	Slotnummer 2, Sounds Momentsound		--
Sound 3	Schaffner/BR03-10	Sound 13	--
	Slotnummer 3, Sounds Dauersound		--
Sound 4	Wasserpumpe/BR03-10	Sound 14	--
	Slotnummer 4, Sounds Dauersound		--
Sound 5	Kohle/BR03-10	Sound 15	--
	Slotnummer 5, Sounds Dauersound		--
Sound 6	Schuettelrost/BR03-10	Sound 16	--
	Slotnummer 6, Sounds Dauersound		--
Sound 7	Dampf_ablassen/BR03-10	Sound 17	--
	Slotnummer 7, Sounds Momentsound		--