

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

18.04.2017

Decoder		
Artikel	60975	
Name	BR50	

Sounds			
Bremssound	--	Sound 8	Luftpumpe/BR50
	--		Slotnummer 8, Sounds Dauersound
Bremsdynamik	--	Sound 9	Injektor/BR50
	--		Slotnummer 9, Sounds Dauersound
Fahr sound	Dampf/BR50	Sound 10	--
	Slotnummer 255, Motor Dauersound		--
Sound 1	Pfeife_Loop_Dampf/BR50	Sound 11	Misc/BR50
	Slotnummer 1, Sounds Dauersound		Slotnummer 11, Sounds Momentsound
Sound 2	Pfeife_Kurz_Dampf/BR50	Sound 12	Misc/BR50(1)
	Slotnummer 2, Sounds Momentsound		Slotnummer 12, Sounds Momentsound
Sound 3	Glocke/BR50	Sound 13	Misc/BR50(2)
	Slotnummer 3, Sounds Dauersound		Slotnummer 13, Sounds Momentsound
Sound 4	Wasserpumpe/BR50	Sound 14	Misc/BR50(3)
	Slotnummer 4, Sounds Dauersound		Slotnummer 14, Sounds Momentsound
Sound 5	Kohle/BR50	Sound 15	Misc/BR50(4)
	Slotnummer 5, Sounds Dauersound		Slotnummer 15, Sounds Momentsound
Sound 6	Schuettelrost/BR50	Sound 16	Misc/BR50(5)
	Slotnummer 6, Sounds Dauersound		Slotnummer 16, Sounds Momentsound
Sound 7	Dampf_ablassen/BR50	Sound 17	Misc/BR50(6)
	Slotnummer 7, Sounds Momentsound		Slotnummer 17, Sounds Momentsound