

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

Decoder		
Artikel	60976	
Name	NOHAB	

Sounds			
	--		--
Bremssound	--	Sound 8	--
	--		Luftpresser/Nohab
Bremsdynamik	--	Sound 9	Slotnummer 8, Sounds Dauersound
	Diesel/Nohab		--
Fahrersound	Slotnummer 255, Motor Dauersound	Sound 10	--
	Horn_Kurz/Nohab		--
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Momentsound	Sound 11	--
	Horn_Loop/Nohab		--
Sound 2	Slotnummer 2, Sounds Dauersound	Sound 12	--
	Kuppeln/Nohab		--
Sound 3	Slotnummer 3, Sounds Momentsound	Sound 13	--
	Pressluft/Nohab		Schiene/Nohab
Sound 4	Slotnummer 4, Sounds Momentsound	Sound 14	Slotnummer 245, Fahren Dauersound
	Schaffner/Nohab		--
Sound 5	Slotnummer 5, Sounds Dauersound	Sound 15	--
	Entfroster/Nohab		--
Sound 6	Slotnummer 6, Sounds Dauersound	Sound 16	--
	Glocke/Nohab		--
Sound 7	Slotnummer 7, Sounds Dauersound	Sound 17	--