

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	60976	
<b>Name</b>	BR 245	

<b>Sounds</b>			
	--		Schaffner/BR245
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	Slotnummer 7, Sounds Dauersound
	--		Tuer/BR245
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	Slotnummer 8, Sounds Momentsound
	Diesel/BR245		--
<b>Fahrersound</b>	Slotnummer 253, Motor Dauersound	<b>Sound 10</b>	--
	Schiene/BR245		--
<b>Sound 1</b>	Slotnummer 245, Fahren Dauersound	<b>Sound 11</b>	--
	Ansage_Bahnsteig_D_Ep_VI/BR245		--
<b>Sound 2</b>	Slotnummer 1, Sounds Momentsound	<b>Sound 12</b>	--
	Horn_Loop/BR245		--
<b>Sound 3</b>	Slotnummer 2, Sounds Dauersound	<b>Sound 13</b>	--
	Horn_Loop/BR245(1)		--
<b>Sound 4</b>	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	<b>Sound 14</b>	--
	Luefter/BR245		--
<b>Sound 5</b>	Slotnummer 4, Sounds Dauersound	<b>Sound 15</b>	--
	Luftpresse/BR245		--
<b>Sound 6</b>	Slotnummer 5, Sounds Dauersound	<b>Sound 16</b>	--
	Pressluft/BR245		--
<b>Sound 7</b>	Slotnummer 6, Sounds Momentsound	<b>Sound 17</b>	--