

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum: 19.04.2017

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	60976	
<b>Name</b>	BR 230 Ludmilla	

<b>Sounds</b>			
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	Funk/BR230 Ludmilla
	--		Slotnummer 8, Sounds Momentsound
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	Sanden/BR230 Ludmilla
	--		Slotnummer 9, Sounds Momentsound
<b>Fahrsound</b>	Diesel/BR230 Ludmilla	<b>Sound 10</b>	--
	Slotnummer 253, Motor Dauersound		--
<b>Sound 1</b>	Horn_Loop/BR230 Ludmilla	<b>Sound 11</b>	--
	Slotnummer 1, Sounds Dauersound		--
<b>Sound 2</b>	Horn_Loop/BR230 Ludmilla(1)	<b>Sound 12</b>	--
	Slotnummer 2, Sounds Dauersound		--
<b>Sound 3</b>	Schaffner/BR230 Ludmilla	<b>Sound 13</b>	--
	Slotnummer 3, Sounds Dauersound		--
<b>Sound 4</b>	Kuppeln/BR230 Ludmilla	<b>Sound 14</b>	--
	Slotnummer 4, Sounds Momentsound		--
<b>Sound 5</b>	Ansage_im_Wagen-D-Saechsisch/BR230 Ludmilla	<b>Sound 15</b>	--
	Slotnummer 5, Sounds Momentsound		--
<b>Sound 6</b>	Pressluft/BR230 Ludmilla	<b>Sound 16</b>	--
	Slotnummer 6, Sounds Momentsound		--
<b>Sound 7</b>	Luftpresser/BR230 Ludmilla	<b>Sound 17</b>	--
	Slotnummer 7, Sounds Dauersound		--