

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

Decoder		
Artikel	60977	
Name	BR 146	

Sounds			
	--		Puffer/BR146
Bremssound	--	Sound 8	Slotnummer 7, Sounds Momentsound
	--		Schaffner/BR146
Bremsdynamik	--	Sound 9	Slotnummer 8, Sounds Dauersound
	Elektro/BR146		Funk/BR146
Fahrersound	Slotnummer 253, Motor Dauersound	Sound 10	Slotnummer 9, Sounds Momentsound
	Schiene/BR146		--
Sound 1	Slotnummer 245, Fahren Dauersound	Sound 11	--
	Horn_Kurz/BR146		--
Sound 2	Slotnummer 1, Sounds Momentsound	Sound 12	--
	Horn_Loop/BR146		--
Sound 3	Slotnummer 2, Sounds Dauersound	Sound 13	--
	Kuppeln/BR146		--
Sound 4	Slotnummer 3, Sounds Momentsound	Sound 14	--
	Luefter/BR146		--
Sound 5	Slotnummer 4, Sounds Dauersound	Sound 15	--
	Luftpresse/BR146		--
Sound 6	Slotnummer 5, Sounds Dauersound	Sound 16	--
	Pressluft/BR146		--
Sound 7	Slotnummer 6, Sounds Momentsound	Sound 17	--